

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел договоров</i>					
<i>Группа упаковки и отгрузки</i>					
111А(111-1А). Маляр	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Кузнечнопрессовый цех (КПЦ)</i>					
<i>Служба механика</i>					
216. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Обеспечить работника индивидуальными (коллективными) СИЗ от воздействия химического фактора.				
<i>Прессовое отделение</i>					
218А(218-1А; 218-2А). Кузнец на молотах и прессах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Оценка СИЗ: Обеспечить наличие неснижаемого запаса СИЗ. Разработать документацию по проверке исправности (испытания) СИЗ. Разработать Инструкцию по правилам применения и	Обеспечение СИЗ.			

	проверки работоспособности СИЗ и довести её до работников				
220. Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
221. Нагревательщик (сварщик) металла	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Оценка СИЗ: Обеспечить наличие неснижаемого запаса СИЗ. Разработать документацию по проверке исправности (испытания) СИЗ. Разработать Инструкцию по правилам применения и проверки работоспособности СИЗ и довести её до работников	Обеспечение СИЗ. . .			
<i>Узел связи</i>					
292А(292-1А; 292-2А; 292-3А). Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Фасонно-сталелитейный цех №2 (ФСЛЦ-2)					
296. Начальник цеха	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
297. Заместитель начальника цеха по производству жидкой стали и слитков	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
298. Заместитель начальника цеха по производству фасонного литья	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
299. Заместитель начальника цеха по подготовке производства	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
301. Энергетик цеха	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
302. Электрик цеха	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
307. Начальник смены	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
<i>Служба механика</i>					
320. Механик цеха	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
321А(321-1А; 321-2А; 321-3А; 321-4А; 321-5А; 321-6А; 321-7А; 321-8А; 321-9А; 321-10А; 321-11А; 321-12А; 321-13А). Машинист крана (крановщик)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.			
	Оценка СИЗ: Обеспечить наличие неснижаемого запаса СИЗ. Обеспечить работника СИЗ, удобными в применении. Разработать документацию по проверке исправности (испытания) СИЗ. Разработать Инструкцию по правилам применения и проверки работоспособности СИЗ и довести её до работников	Обеспечение СИЗ.			
<i>Плавильный участок</i>					
322А(322-1А). Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
323А(323-1А). Сменный мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
324. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника	Снижение времени воздействия шума.			

	сертифицированными средствами индивидуальной защиты				
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
325А(325-1А; 325-2А; 325-3А). Сталевар электропечи	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональную систему отопления и вентиляции	обеспечение параметров микроклимата, соответствующих гигиеническим нормативам			
326А(326-1А; 326-2А; 326-3А; 326-4А; 326-5А; 326-6А). Подручный сталеваара электропечи	Организовать рациональную систему отопления и вентиляции	обеспечение параметров микроклимата, соответствующих гигиеническим нормативам			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
327А(327-1А; 327-2А; 327-3А). Разливщик стали	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Микроклимат: Организовать рациональную систему отопления и вентиляции	обеспечение параметров микроклимата, соответствующих гигиеническим нормативам			
	Оценка СИЗ: Обеспечить наличие неснижаемого запаса СИЗ. Разработать документацию по проверке исправности (испытания) СИЗ. Разработать Инструкцию по правилам применения и проверки работоспособности СИЗ и довести её до работников	Обеспечение СИЗ.			

	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты.	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума			
328А(328-1А; 328-2А; 328-3А; 328-4А). Подготовитель сталеразливочных канав	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
329А(329-1А; 329-2А; 329-3А; 329-4А; 329-5А; 329-6А; 329-7А). Машинист крана (крановщик)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.			
	Организовать рациональную систему отопления и вентиляции	обеспечение параметров микроклимата, соответствующих гигиеническим нормативам			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Оценка СИЗ: Обеспечить наличие неснижаемого запаса СИЗ. Обеспечить работника СИЗ, удобными в применении. Разработать документацию по проверке исправности (испытания) СИЗ. Разработать Инструкцию по правилам применения и проверки работоспособности СИЗ и довести её до работников	Обеспечение СИЗ.			
330А(330-1А; 330-2А; 330-3А; 330-4А; 330-5А; 330-6А). Огнеупорщик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и	Снижение тяжести трудового			

	рабочей позы	процесса			
331А(331-1А). Сталевар установки внепечной обработки стали	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
332А(332-1А). Подручный сталевара установки внепечной обработки стали	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
333А(333-1А). Стропальщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
334. Клеймовщик горячего металла	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональную систему отопления и вентиляции.	обеспечение параметров микроклимата, соответствующих гигиеническим нормативам			
<i>Формовочный участок</i>					
336. Старший мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
337. Сменный мастер	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать	Снижение времени воздействия шума			

	рациональные режимы труда и отдыха				
338. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
339А(339-1А). Стерженщик ручной формовки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
340А(340-1А). Стерженщик ручной формовки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
341А(341-1А; 341-2А; 341-3А; 341-4А; 341-5А; 341-6А; 341-7А; 341-8А; 341-9А; 341-10А; 341-11А; 341-12А; 341-13А). Формовщик ручной формовки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
342А(342-1А; 342-2А; 342-3А; 342-4А; 342-5А; 342-6А; 342-7А). Формовщик машинной формовки	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
343. Обрубщик	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
344А(344-1А; 344-2А; 344-3А). Выбивальщик отливок	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
	Совершенствование технологического процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации			
345. Изготовитель каркасов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника	Снижение времени воздействия шума.			

	сертифицированными средствами индивидуальной защиты				
347. Электросварщик ручной сварки	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
348А(348-1А; 348-2А; 348-3А; 348-4А; 348-5А). Стропальщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
350. Электрогазосварщик	Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Термообрубной участок</i>					
353. Начальник участка	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
354. Старший мастер	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
355. Сменный мастер	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
356. Мастер	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

357. Разметчик	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
358А(358-1А; 358-2А; 358-3А; 358-4А; 358-5А; 358-6А; 358-7А; 358-8А; 358-9А; 358-10А; 358-11А; 358-12А; 358-13А; 358-14А; 358-15А; 358-16А; 358-17А; 358-18А; 358-19А; 358-20А; 358-21А; 358-22А; 358-23А; 358-24А; 358-25А; 358-26А; 358-27А; 358-28А; 358-29А). Обрубщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
359. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Применение средств звукопоглощения. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение уровня шума.			
360А(360-1А). Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Шум: Применение средств звукопоглощения. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
361А(361-1А; 361-2А; 361-3А; 361-4А; 361-5А). Электросварщик ручной сварки	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
362А(362-1А; 362-2А). Газорезчик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
363. Кузнец ручнойковки	Автоматизация производственных процессов. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

		рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
364А(364-1А; 364-2А). Стропальщик	Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Лаборатория формовочных смесей</i>					
366А(366-1А; 366-2А; 366-3А). Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
<i>Энергетическая служба</i>					
<i>Участок ремонта теплотехнического оборудования</i>					
395А(395-1А). Слесарь-сантехник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
396А(396-1А; 396-2А; 396-3А; 396-4А). Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
397А(397-1А; 397-2А). Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
398А(398-1А). Слесарь по	Организовать рациональные режимы	Снижение времени			

изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
399А(399-1А; 399-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
400А(400-1А; 400-2А; 400-3А). Огнеупорщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума			
<i>Кислородно-компрессорная станция</i>					
411А(411-1А; 411-2А; 411-3А). Аппаратчик воздухоразделения	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить работника сертифицированными средствами индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия шума.			
<i>Электроремонтный участок</i>					
430А(430-1А; 430-2А; 430-3А; 430-4А). Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			